

Arbeitsanweisung zur Verarbeitung von K-Flex K-Finish



Qualitätsmerkmale / Eigenschaften

K-Flex Schutzanstrich kann im Innenbereich aus optischen Gründen verwendet werden. Im Aussenbereich muss die Isolierung nach spätestens 3 Tagen mit K-Flex Schutzanstrich gestrichen werden.

K-Flex Schutzanstrich ist witterungs- und alterungsbeständig und zeichnet sich durch eine exzellente Flexibilität, zügige Trocknung und hervorragende Haftung aus. Das Produkt ist weitestgehend geruchsneutral.

Verarbeitungshinweise

Die Isolierung muss sauber, trocken und fettfrei sein; unsaubere Oberflächen mit K-Flex Spezialreiniger reinigen. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +10°C und nicht über +30°C liegen.

Mindestens einen Grund- und Deckanstrich ausführen. Farbe gut aufführen und in unverdünntem Zustand verarbeiten. Günstigste Applikationsart ist Streichen (Pinsel mit langen, weichen Borsten) oder Rollen. Zwischen den Anstrichen sollten mind. 2 Stunden liegen.

Der Schutzanstrich ist je nach Auftragschicht bei +20°C nach ca. 6 Stunden durchgetrocknet.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Es müssen mindestens 250ml/m² aufgetragen werden, damit die Schutzfunktion gewährleistet ist.

K-Flex Schutzanstrich kühl und frostfrei lagern. Lagerbeständigkeit ca. 1 Jahr. Aufgrund äusserer Einflüsse ist die Schutzfunktion des Anstriches regelmässig zu überprüfen. Ein neuer, deckender Anstrich ist im Minimum alle 2 Jahre aufzubringen.

Sicherheitsdaten

S 02 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 51: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben

Dose mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben